

Santa Fe, 19 de agosto de 2026.

ANEXO 01/26 – RC5- RALLY SANTAFESINO

- Para todas las marcas que no tengan tapón de descarga de aceite en la parte inferior de la caja de velocidad se autoriza a roscar y colocar un tapón para facilitar el trabajo de vaciado.

